

# Mängelbehebung nach periodischer Schutzraumkontrolle (PSK)

Schutzräume (SR) werden spätestens alle zehn Jahre durch die Behörden oder durch das Kontrollorgan kontrolliert und ein Bericht mit allfälligen Mängeln erstellt. Aufgrund diesem erstellt Lunor eine Offerte, die bei der Gemeinde oder der entsprechenden Stelle eingereicht und geprüft werden muss. Wird die Offerte bewilligt, kann Lunor auf Wunsch die Mängel beheben.

## Vorbereitungen für die Mängelbehebung durch den Eigentümer

### • Zugang sicherstellen:

- Alle relevanten Kelle und Räume geöffnet
- Erforderliche Schlüssel organisiert
- Freihaltezonen unbedingt einhalten (**Bild 6**)

### • Technische Anlagen zugänglich & funktionsfähig:

- Lüftung, Ventilationsaggregat, Überdruckventil
- Notausstieg geöffnet & gereinigt
- Türen/Deckel frei beweglich
- Nachträglich angebrachte Verkleidungen/Verschalungen entfernen
- Kühl- und Gefrierschränke sind nicht an der Steckdose der Belüftungsanlage angeschlossen

### Welche Informationen benötigt Lunor für eine Offerte?

Vollständiger Mängelbericht, Anzahl der Schutzplätze, Alter des Schutzraums

#### Fotos der Anlage





1 = Ventilationsaggregat - VA mit Gasfilter - GF

2 = Panzertüre - PT

3 = Panzerdeckel - PD)

4 = Überdruck-Ventil - UeV

5 = Fotos Querschnitt Gummidichtungen



LUNOR G. KULL AG

Allmendstrasse 127 | CH-8041 Zürich | info@lunor.ch | 044 / 488 66 00

Felsenastrasse 17 | CH-3004 Bern | info@lunor.ch | 031 / 305 13 00

**Lunor**  
SCHUTZRAUMTECHNIK 