

Seit 1985 werden Kleinstbelüftungsanlagen VA 20 nicht mehr hergestellt oder in Betrieb gesetzt. Bestehende Belüftungsanlagen VA 20, welche einen oder mehrere Defekte aufweisen, müssen gemäss Bundesvorgaben durch eine neue Belüftungsanlage VA 40 ersetzt werden.

- Sie bekommen von uns mit diesem Merkblatt eine Offerte für den Ersatz der Belüftungsanlage VA 20 durch eine Belüftungsanlage VA 40.
- Die neue Belüftungsanlage ist elektrisch betrieben, weshalb Sie bei einem Elektriker ebenfalls eine Offerte für die Installation einer Steckdose 230V, 10A anfordern sollten.
- Die Montage der Steckdose, sowie der Anschluss der Belüftungsanlage durch den Elektriker sollte nicht vor unserem Montagetermin erfolgen, da sonst die Steckdose allenfalls am falschen Ort montiert ist.

Wir bitten Sie, vor unserem Montagetermin in ihrem Schutzraum den Platz gemäss nachfolgender Skizze freizuräumen. Wir benötigen in der Breite und in der Tiefe 120 cm.

Bitte beachten Sie, dass die Skizzen schematisch und nicht massstabgetreu sind, sowie vom realen Schutzraum abweichen können. Die Ausführungsvariante (links oder rechts des Notausstieges oder an einer Seitenwand) wird vor Ort aufgrund der Platzverhältnisse durch den Techniker bestimmt.

