



Schutzraum-Reparaturen:

Checkliste für Eigentümer und Liegenschaftsverwaltungen

Damit alle Reparaturen im Schutzraum möglichst reibungslos, unkompliziert und schnell durchgeführt werden können, bitten wir Sie, folgendes zu beachten, respektive vorzubereiten.

- Sämtliche Komponenten (Panzer Türen / Panzerdeckel, Belüftungsanlage, Ventile, etc.) sind bedienbar. Nachträglich angebrachte Verkleidungen und Verschalungen etc. an Panzer Türen und Panzerdeckeln, eingebaute Fenster und Isolationen etc. sind zu entfernen.
- Der Zugang zu Komponenten in Kellerabteilen ist gewährleistet (Kellerabteile unverschlossen/offen).
- Kellerabteile müssen so geräumt sein, dass die Belüftungsanlage repariert, respektive ersetzt werden kann.
- Kühl- und Gefrierschränke sind nicht an der Steckdose der Belüftungsanlage angeschlossen.



Die gelb markierten Flächen zeigen exemplarisch den nötigen Freiraum, welcher um die Komponenten herum einzuhalten ist. Es gilt der Grundsatz, dass genügend Freiraum bestehen muss, um diese auszutauschen.

In zugeschlossenen, vollgestellten oder nicht zugänglichen Kellerabteilen kann die Reparatur nicht ausgeführt werden und es entstehen Zusatzkosten für erneute Anfahrten.

Herzlichen Dank für die Unterstützung und Ihre Vorbereitung im Schutzraum.

LUNOR G. KULL AG

Allmendstrasse 127 | CH-8041 Zürich | info@lunor.ch | 044 / 488 66 00
Felsenaustrasse 17 | CH-3004 Bern | info@lunor.ch | 031 / 305 13 00

Lunor
SCHUTZRAUMTECHNIK 